HEMPEL'S EPOXY FILLER 35250

Baas 35259, kõvendi 95250

Epoxy Filler on kahekomponentne lahustivaba epoksiidpahtel. Lõplikult kõvenenuna peab vastu veele ning alifaatsetele süsivesinikkudele.

KASUTUSALA:

1. Pahtel metall-, lehtpuu-, raudbetooni-, klaasplast- ning teistele jäikadele pindadele.
2. Väikeste aukude, keevituspooride ja laeva vintide kavitatsiooni vigastuste remontimiseks.
3. Osmoosi vigastuste remontimiseks klaasplastikust laeva keredel.

TOON: 19810/Helehall.

KUIVAINE SISALDUS, %: 100.

KUIVAMINE: Puutekuiv - umbes 8 tundi temperatuuril 20°C, umbes 18 tundi temperatuuril 10°C; lihvitav - umbes 16 tundi temperatuuril 20°C, umbes 36 tundi temperatuuril 10°C; lõplik kuivamine - 5 päeva temperatuuril 20°C, 12 päeva temperatuuril 10°C.

TÖÖVAHENDID: Pahtellabidas, jne. Töövahendite puhastamiseks sobib Hempel's Degreaser 99611 või Hempel-i lahusti 08450.

SEGAMINE: Baas 35259 : Kõvendi 95250 – 1 : 1 mahulises vahekorras. Segada komponendid põhjalikult kuni segu muutub ühtlaselt helehalliks.

KASUTUSAEG: Segu on kasutuskõlblik umbes 1 tund temperatuuril 20°C, umbes 2 tundi temperatuuril 10°C.

LAHUSTI: Mitte lahustav.

ÜLEVÄRVIMISAEG: Temperatuuril 20°C min. 8 tundi, maks. 18 tundi; temperatuuril 10°C min. 24 tundi, maks. 54 tundi. Kui värvitakse Hempel's Light Primer 45551-ga, siis sellel juhul maksimaalne ülevärvimisaeg on 30 päeva temperatuuril 20°C ja 60 päeva temperatuuril 10°C. Kui maksimaalne ülevärvimisaeg on ületatud, tuleb enne värvimist pind karestada kindlustamaks värvi nakkumist. Otse Hempel's Epoxy Filler-i peale ei tohi panna kõrge läikega viimistluspvärve (nt. Hempel's Polybest 55551).

KASUTUSTINGIMUSED: Pind peab olema puhas ja kuiv, pinna temperatuur peab olema kastepunktist kõrgem niiskuse kondenseerumise vältimiseks. Kasutada ainult õhu- ja pinnatemepratuuril üle +5°C. Materjali enda temperatuur peab olema samuti üle +5°C.

ETTEVAATUSABINÕUD: Tuleohtlik. Mürgine veeorganismidele, võib põhjustada pikaajalist vesikeskkonda kahjustavat toimet. Tervisele kahjulik sissehingamisel, sattumisel nahale ja neelatuna. Ärritab nahka ja silmi, võib tekitada allergiat, silma sattumisel kahjustusi. Pritsmed nahalt pesta koheselt rohke vee ja seebiga. Kaitsta käed, silmad ja nägu sobivate kaitsevahenditega. Vältida gaasi, suru sudu levimist töötsooni ja sissehingamist, kindlustada hea ventilatsioon, kasutada respiraatorit. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

MAALETOOJA: VÄRV JA SEADMED OÜ
Pardiloigu 5, 11712 Tallinn
Tel: 6 836 750, Fax: 6 836 755
e-mail: info@varvjaseadmed.ee
www.hempelpaint.eu